



Se veiledning på baksiden

AVTALENR.

FORSIKRINGSTAKER

EKSEMPEL 9.9.3

KOMMUNE

FORSIKRINGSSTED

G.NR.

B.NR.

BYGGEÅR

BYGNING

REDSKAPSHUS m/ISOLERT VERKSTED

Bygningstype

1. Tradisjonelle driftsbygninger

- 11 H<= 4,5 m, uisolert
- 12 H<= 4,5 m, til og med 50 % isolert
- 13 H<= 4,5 m, over 50 % isolert
- 14 H> 4,5 m, uisolert
- 15 H> 4,5 m, til og med 50 % isolert 1 etg.
- 16 H> 4,5 m, over 50 % isolert 1 etg.
- 17 H> 4,5 m, hele 1 etg. isolert, <=50 % 2. etg. isolert
- 18 H> 4,5 m, hele 1 etg. isolert, hele 2. etg. isolert

3. Laftede driftsbygninger

- 31 H<= 4,5 m, laftet
- 32 H> 4,5 m, laftet til og med 50 %
- 33 H> 4,5 m, laftet over 50 %

2. Driftsbygninger av halltype

- 21 Halltype uisolert med innvendig bæring av tak
- 22 Halltype uisolert uten innvendig bæring av tak
- 23 Halltype isolert med innvendig bæring av tak
- 24 Halltype isolert uten innvendig bæring av tak

4. Andre bygningsdeler

- 41 Kjeller
- 42 Overbygg utvendig silo
- 43 Tåmsilo til og med 150 m³
- 44 Tåmsilo over 150 m³
- 45 Plansilo til og med 350 m³
- 46 Plansilo over 350 m³
- 47 Gjødelsilo til og med 14 m diameter
- 48 Gjødelsilo over 14 m diameter

Bygnings- type nummer	H	h	Grunnflate / volum i m ² /m ³	X	m ² /m ³ pris	X	Steds- faktor	X	Stan- dard- faktor	X	Juster- ings- faktor	X	MVA- faktor	=	Premiegrunnlag
22	2.7	3.1	193		3750		1		1		1.05		1,00		759.938
24	2.7	3.1	28		4150		1		1		1.05		1,00		122.010
													1,00		
													1,00		
													1,00		
													1,00		

SUM

881.948

Justeringsfaktorer

Arkitektonisk utførelse eller bygningsmessig utsmykning

Ingen 1,00 Noe 1,05 Mye 1,10 Ekstra mye 1,15

1

Ekstraordinære bygg- og tilriggingskostnader

Ingen 1,00 Noe 1,05 Mye 1,10 Ekstra mye 1,20

X

1

ANNEN JUSTERING. HVA SLAGS?

NB! Benyttes som regel av selskapets fagavdeling!

HALL m/FLERE ROM

X

1.05

=

1.05

Justerings-
faktor

Standardfaktorer

Normal: Vanlig innredet og utstyrt for bygningskategorien 1,00

Bedre: Godt innredet og utstyrt med materialkvaliteter og løsninger som overstiger normal standard for bygningskategorien 1,15

Høy: Meget godt innredet og utstyrt med materialkvaliteter og løsninger som overstiger ovennevnte alternativer 1,40